



Lubang Mengintai di Poros Maros

Lubang Mengintai di Poros Maros

MAROS, FAJAR — Ruas Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Maros mengalami kerusakan. Pengendara riskan kecelakaan.

Selain berlubang, beberapa titik juga ada yang kondisi aspalnya terangkat dan belum dibenahi. Juga bekas tambalan yang tidak rata. Sehingga cukup membahayakan pengendara.

Ukuran lubang juga bervariasi, sekitar 5 hingga 10 sentimeter. Kondisi ini tersebar di beberapa titik sepanjang Jalan Poros Maros. Bagi pengendara yang tidak berhati-hati tentu akan sangat berbahaya.

Khususnya pada malam hari dan saat hujan, karena jalan berlubang itu akan tertutupi genangan air. Olehnya itu pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas demi menghindari risiko kecelakaan.

Salah satu titik yang mengalami kerusakan parah ada-



RISIKAN. Kondisi jalan berlubang di Jalan Poros Maros-Makassar, Rabu, 4 Februari 2025.

lah ruas jalan Poros Makassar-Maros. Salah satu pengendara, Saldy, mengeluhkan kondisi jalan rusak ini. Apalagi hampir tiap hari dia melintasi jalan tersebut.

"Saya, kan, kerjanya di Maros

kota. Jadi tiap hari melintasi jalan rusak ini. Tentunya sangat membahayakan kami terutama pengendara sepeda motor," kata Saldy, Rabu, 5 Februari 2025.

Belum lagi saat posisi pe-

ngendara sepeda motor berada di belakang mobil. Pengendara kerap tidak melihat lubang jalan. Dia berharap agar permasalahan jalan berlubang ini bisa segera dibenahi.

"Padahal sudah lebih dari se-

bulan jalan ini berlubang, tapi sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak berwenang," ungkapnya. Bahkan, beberapa pengendara sudah ada yang terjatuh, karena menghindari jalan berlubang ini.

Kasat Lantas Polres Maros Iptu Kamaluddin mengimbau agar pengendara senantiasa berhati-hati. Terutama saat melintasi titik-titik ruas jalan yang rusak. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BB-PJN) Sulsel, agar bisa segera diperbaiki.

"Sebagai langkah awal, BB-PJN telah mulai memperbaiki jalan dengan mengupas beberapa bagian yang berlubang untuk dilakukan penambalan," katanya.

Dia mengurai beberapa titik yang mengalami kerusakan parah antara lain di depan Perumahan Haji Banca Jalan Poros Maros-Makassar, Jalan Poros Maros-Pangkep tepatnya di depan Balai Penelitian Serealia

Maros, serta depan Jembatan Timbang Maros.

Sejauh ini ia mencatat, terdapat pengendara terjatuh akibat jalan berlubang, dengan beberapa di antaranya mengalami luka serius saat berusaha menghindari lubang yang cukup besar.

"Hingga saat ini sudah ada laporan dari unit laka kalau sudah ada empat orang yang jatuh, baik itu karena menghindari lubang dan mencoba untuk menghindari lubang," jelasnya.

Dia meminta agar pihak BB-PJN bisa segera melakukan perbaikan jalan. Agar tidak ada lagi korban. Kedalaman lubang bervariasi, antara 5 hingga 10 sentimeter, yang berisiko tinggi bagi pengendara.

Dia juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara karena beberapa ruas jalan, khususnya Poros Maros-Makassar terdapat beberapa jalan yang berlubang. (rin/zuk)